

# Prozess der Holzpelletsproduktion

Großabfälle  
Feuchtigkeit > 15%  
(Rundholz,  
Schwarten,  
Latten )

Kleinabfälle  
Feuchtigkeit > 15%  
(Späne, Sägemehl)

Kleinabfälle (trocken)  
Feuchtigkeit 8-15%  
(Späne, Sägemehl z.B. aus Möbelherstellung)

**INPUT**

## 1. Vorbereitung

Entrindung  
Zerkleinerung



## 2. Trocknung

Trocknung bis  
10-14%

Trommel oder  
Bandrockner



## 3. Feinvermahlung

Hammermühle



## 4. Pelletierung

Pelletierung



## 5. Kühlung und Verpackung

Kühlung und  
Verpackung

